# ETANG DES CHAUX A SORNAC : DISPOSITIF PHOTOGRAPHIE LE 2 JUILLET 2025

Bassine d'abreuvement sans aucun dispositif de sécurité autour. Un jeune enfant peut facilement échapper à la vigilance des adultes et s'y noyer.

La première pompe installée au bord de l'eau, branchement au sol, et le jet d'eau sur la baignade.

Déviation du ruisseau par busage. Une autorisation a-t-elle été demandée ?

## ETANG DES CHAUX A SORNAC : 6 juillet 2025

## DISPOSITIF PHOTOGRAPHIE SUITE A MODIFICATIONS APRES SIGNALEMENT EN SOUS PREFECTURE

**Le dispositif signalé vendredi 4 juillet à la sous-préfecture d'Ussel consistait à remplir la bassine d'abreuvement et d'envoyer l'eau par le biais d'une pompe et d'un arroseur agricole.**

**Le dispositif présentait des dangers certains, risque de noyade et électrocution, ce qui nous a poussés à le signaler.**

**Les parties les plus dangereuses, bassine pleine et pompe au sol sans sécurité électrique ont été enlevées.**

Folie écologique : le 6 juillet 2025 on déverse de l'eau potable dans l'étang.

**A gauche, regard fermé qui laisse apparaître un tuyau de type arrosage qui en sort.**

**Et à droite, regard ouvert qui laisse apparaître le branchement au réseau. Un des tuyaux alimente la douche de la plage et l'autre directement l'étang**

**Utiliser l'eau du réseau en période de vigilance, est-il autorisé et quelle incidence sur l'écosystème ?.**

## Photos prises le 11 juillet 2025.

**Bien que modifié, le dispositif reste potentiellement dangereux pour les usagers,**

**Bassine de nouveau pleine. Un enfant peut passer même venant de la baignade. Le tuyau enroulé est celui qui sert à alimenter l'étang en eau potable.**

**Rallonge électrique avec branchement de la pompe immergée ne respectant aucune norme en vigueur notamment concernant une alimentation électrique en 220v auprès d'un plan d'eau**

## Photos prises le 14 juillet 2025

**Ajout d'une clôture après les barrières qui ne résolvent en rien le franchissement possible par un enfant. Accès par l'eau ou sur le côté. Câbles électriques toujours au sol.**

# Photos prises le 18 juillet 2025.

**Dispositif en fonctionnement le 18 juillet vers 11h. Deux enfants jouent seuls au bord de l'eau**

**Photo prise le 22 juillet 2025**

Elle pourrait s'intituler :
« le clou du spectacle »

On a protégé la connexion de la pompe à la rallonge avec un vulgaire sac plastique.

**La sécurité électrique à toute épreuve !**